


DIGITAL MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG



1135-601

- Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005"
- Funktionen: on/off (Ein-/Aus), zero (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung, ABS (Absolutmessung), preset (Maßvoreinstellung)
- Batterie CR2032, Datenausgang
- Mechanik aus rostfreiem Stahl
- Optional: Zubehör für Datenausgang Signalkabel



Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	c	d	L
1135-451	0-450mm/0-18"	±0.05mm	45	24	100	625
1135-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm	45	24	100	770
1135-1002	0-1000mm/0-40"	±0.08mm	60	31	150	1220


(mm)

ANALOG MESSSCHIEBER (STABILE AUSFÜHRUNG)



1207-394

- Ablesung/Skalenteilung 0,05mm/1/128"
- Mit Feineinstellung
- Mechanik aus rostfreiem Stahl
- Ablesefläche matt verchromt



Einheit: mm

Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze
1207-394	0-300mm/0-12"	±0.07mm



Messschieber mit Messbereichen bis 1000mm verfügbar

ANALOG MESSSCHIEBER (STABILE AUSFÜHRUNG)



1208-521

- Mit Feineinstellung
- Mechanik aus rostfreiem Stahl
- Ablesefläche matt verchromt



Ablesung/Skalenteilung 0.05mm/1/128" (mm)						
Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	c	d	L
1208-214	0-200mm/0-8"	±0.06mm	10	20	100	330
1208-394	0-300mm/0-12"	±0.07mm	10	20	90	410
1208-324	0-300mm/0-12"	±0.07mm	18	24	150	410
1208-524	0-500mm/0-20"	±0.08mm	18	24	150	670
1208-614	0-600mm/0-24"	±0.08mm	18	24	100	770
1208-824	0-800mm/0-32"	±0.09mm	24	31	150	1030
1208-1024	0-1000mm/0-40"	±0.12mm	24	31	150	1230

Ablesung/Skalenteilung 0.02mm (mm)						
Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	c	d	L
1208-521	0-500mm	±0.06mm	18	24	150	670
1208-1021	0-1000mm	±0.08mm	24	31	150	1230

Messschieber mit Messbereichen bis 2000mm verfügbar


DIGITAL MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG



1136-501

- Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005"
- Funktionen: on/off (Ein-/Aus), zero (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung, ABS (Absolutmessung), preset (Maßvoreinstellung)
- Batterie CR2032, Datenausgang
- Mechanik aus rostfreiem Stahl
- Optional: Zubehör für Datenausgang Signalkabel



Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	b	c	d	e	L
1136-301	0-300mm/0-12"	±0.05mm	18	45	24	100	20	420
1136-501	0-500mm/0-20"	±0.05mm	18	45	24	100	20	675
1136-502	0-500mm/0-20"	±0.06mm	18	45	24	150	20	675
1136-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm	18	45	24	100	20	770
1136-1002	0-1000mm/0-40"	±0.08mm	24	60	31	150	20	1220

(mm)


Messschieber mit Messbereichen bis 2000mm verfügbar

ANALOG MESSSCHIEBER (STABILE AUSFÜHRUNG)



1236-511

- Mit Feineinstellung
- Mechanik aus rostfreiem Stahl
- Ablesefläche matt verchromt



Ablesung/Skalenteilung 0.05mm/1/128" (mm)								
Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	b	c	d	e	L
1236-524	0-500mm/0-20"	±0.08mm	18	45	24	150	20	670
1236-614	0-600mm/0-24"	±0.08mm	18	45	24	100	20	770
1236-1024	0-1000mm/0-40"	±0.12mm	24	60	31	150	20	1230


Ablesung/Skalenteilung 0.02mm								(mm)
Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	b	c	d	e	L
1236-511	0-500mm	±0.05mm	18	45	24	100	20	670
1236-1021	0-1000mm	±0.08mm	24	60	31	150	20	1230

ANALOG MESSSCHIEBER



1214-500

- Ablesung/Skalenteilung 0.02mm/0.001"
- Mit Feineinstellung
- Mechanik aus rostfreiem Stahl
- Ablesefläche matt verchromt



Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	a	c	d	e	L
1214-300	0-300mm/0-12"	±0.05mm	10	20	75	10	410
1214-450	0-450mm/0-18"	±0.05mm	18	24	100	20	620
1214-500	0-500mm/0-20"	±0.05mm	18	24	100	20	670
1214-600	0-600mm/0-24"	±0.05mm	18	24	100	20	770
1214-1000	0-1000mm/0-40"	±0.08mm	24	32	140	20	1216

Messschieber mit Messbereichen bis 2000mm verfügbar