


PRÄZISIONSWAAGEN (HOHE PRÄZISION)

HINWEIS: KEIN DATENAUSGANG

- LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
- Null setzen, Behältergewicht abziehen
- Alarm bei Überlast
- Automatische Abschaltung



8001-30



Best.-Nr.	8001-6	8001-15	8001-30
Wägebereich (max.)	6kg	15kg	30kg
Kleinstes Teilegewicht	4g	10g	20g
Ablesbarkeit	0,2g	0,5g	1g
Zifferschnittwert	30000d		
Betriebstemperatur	-10-40°C		
Stromversorgung	Batterie (6V/3,2Ah) wiederaufladbar Adapter Stromversorgung (12V/500mA)		
Abmessungen Wägeplatte	263×204mm		

WAAGEN (OIML ZERTIFIKAT)




HINWEIS: KEIN DATENAUSGANG

- LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
- Null setzen, Behältergewicht abziehen
- Alarm bei Überlast
- Automatische Abschaltung
- OIML-Zertifikat (Nr.: 0200-NAWI-04601)



8002-30M



Best.-Nr.	8002-6M	8002-15M	8002-30M
Wägebereich (max.)	3/6kg	6/15kg	15/30kg
Kleinstes Teilegewicht	20g	40g	100g
Ablesbarkeit	1g/2g	2g/5g	5g/10g
Zifferschnittwert	2×3000e		
Betriebstemperatur	-10-40°C		
Stromversorgung	Batterie (6V/3,2Ah) wiederaufladbar Adapter Stromversorgung (12V/500mA)		
Abmessungen Wägeplatte	263×204mm		


ZÄHLWAAGEN

HINWEIS: KEIN DATENAUSGANG

- LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
- Null setzen, Behältergewicht abziehen, Zählen, Zählsumme, Signal bei Erreichen des Zielwertes
- Alarm bei Überlast



8101-30



Best.-Nr.	8101-6	8101-15	8101-30
Wägebereich (max.)	6kg	15kg	30kg
Kleinstes Teilegewicht	4g	10g	20g
Ablesbarkeit	0,2g	0,5g	1g
Zifferschnittwert	3000d		
Betriebstemperatur	-10-40°C		
Stromversorgung	Batterie (6V/3,2Ah) wiederaufladbar Adapter Stromversorgung (12V/500mA)		
Abmessungen Wägeplatte	263×204mm		